



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 4, 2024, 11:21:03 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_334_DSS_EA_IR__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de blocos de concreto**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **concreto projetado**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estaqueadas**
- **canaleta**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude a montante de moradia.