



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 8, 2024, 3:59:58 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_334_DSS_EA_IR__9

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de pedra**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estaqueadas**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Reutilização dos blocos para a construção do muro.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz.