



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Oct 2, 2024, 3:15:08 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_336_DSS_EA_IR__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **concreto projetado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **hidrossemeadura**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estaqueadas**
- **caixa de passagem**
- **escada hidráulica**
- **dreno profundo**

Observação:

Talude de corte de baixo porte: concreto projetado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Mobilização de material.

Foto2



Foto3

