



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 26, 2024, 2:51:47 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_337_DSS_EA_IR__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **estrutura contra queda/rolamento de blocos**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **barreira dinâmica**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas chumbadas**
- **caixa de passagem**
- **escada hidráulica**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz.