



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 25, 2024, 10:15:13 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_DRTHOUZET_154_DSS_EA_IR__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**
- **contrafortes**

Muro:

- **barreira dinâmica**
- **muro de concreto armado chumbado**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **desmonte de rocha**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **vigotas chumbadas**

Fotos da ocorrência


Foto1



Descrição da foto1

Solo exposto com matacões.

Foto2



Descrição da foto2

Caminho da drenagem.