



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 21, 2024, 3:53:51 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_DRTHOUZET_174_DSS_EA_IR__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Muro:

- **muro de pedra**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas chumbadas**
- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Vigotas chumbadas na cicatriz com face em rocha para segurar o solo acima.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Local com sinais de movimentação