



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 24, 2024, 3:58:52 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_DRTHOUZET_174_DSS_EA_IR__7

Obras:

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Casas dentro da drenagem natural.