



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 5, 2024, 3:39:41 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_DUARTEDASILVEIRA_288_DSS_JP_TS__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estaqueadas**
- **escada hidráulica**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz à jusante de moradia.