



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 9, 2024, 2:28:27 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_DUARTEDASILVEIRA_397_DSS_LT_MS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- solo grampeado com face "verde"

Ações complementares:

- remoção da "vegetação deslizada"
- desobstrução da drenagem
- remoção do material mobilizado

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz.