



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 9, 2024, 12:03:26 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_DUARTEDASILVEIRA_412_DSS_LT_MS__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**
- **desmonte de rocha**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

**No talude menos íngreme: solo grampeado. Em moradias com cortes íngremes à montante: muro.
Drenagem em todo o polígono.**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude menos íngreme.

Foto2



Descrição da foto2

Talude íngreme à montante da moradia.

Foto3



Descrição da foto3

Talude íngreme à montante da moradia.

Foto4



Descrição da foto4

Cicatriz à montante de moradia.