



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 3, 2024, 2:33:09 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_ESPIRITOSANTO_181_DSS_DS_IR__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Muro de contenção executado, sem dreno e aparentemente sem acompanhamento técnico.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Escorregamento.