



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 3, 2024, 3:25:09 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ESPIRITOSANTO_181_DSS_DS_IR__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **concreto projetado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **vigotas estacadas**

Observação:

Na frente da casa: acerto do terreno e muro. Atrás da casa: muro e concreto projetado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz atrás da casa.