



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 11, 2024, 1:40:02 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1 ESTRADADA SAUDADE_454_DSS_JP_TS__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Muro: do lado esquerdo da travessa. Mureta e guarda corpo: lado direito da travessa. Solo grampreado: lado direito da travessa. Drenagem em todo o poligono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Drenagem