



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 30, 2024, 2:04:53 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_FLORESTA_453_DSS_DS_SC__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Muro:

- **muro de blocos de concreto**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **acerto/suavização do terreno**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estakeadas**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Trincas no terreno e feição erosiva.