



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 3, 2024, 10:54:34 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_FLORESTA_453_DSS_LT_MR__9

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**
- **tela chumbada**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Talude de solo com maior inclinação na beira da rua: concreto projetado. Talude com blocos de rocha de grandes dimensões: remoção da vegetação, contrafortes e tela chumbada. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Blocos de grande dimensão