



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 27, 2024, 12:13:06 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_INDEPENDENCIA_100_DSS_BC_SC_1

Obras:

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**
- **reflorestamento**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Vista lateral