



FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Sep 9, 2024, 4:06:29 PM**

Palavra Chave:

**13809397717**

Informações gerais:

Técnico:

**Marcela Strongylis**

Código do setor:

**PT\_D1\_ITAMARATI\_508\_DSS\_JP\_TS\_\_9**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **estrutura contra queda/rolamento de blocos**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **vigotas chumbadas**
- **contrafortes**
- **chumbadores**
- **ancoragem de blocos**

Muro:

- **barreira dinâmica**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:


- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas chumbadas

Observação:

**O foco das soluções propostas é voltado para queda de blocos. Os deslizamentos são de pequeno porte, consequência da queda de blocos.**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

**Maciço rochoso.**