



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 2, 2024, 11:16:43 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_LUSITANO_431_DSS_DS_MS__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estakeadas**
- **vigotas chumbadas**

Observação:

Remoção da vegetação inclinada.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Bloco inclinado em direção à casa.