



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 4, 2024, 3:47:53 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_MAUUA_56_DSS_EA_IR__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**

Muro:

- **muro de blocos de concreto**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude íngreme atrás da casa.