



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 29, 2024, 3:31:56 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_MEIODASERRA_67_DSS_JP_MR__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **estrutura contra queda/rolamento de blocos**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**

Muro:

- **barreira dinâmica**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **desmonte de rocha**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Local com muitos blocos.