



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 3, 2024, 2:24:42 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_MOINHOPRETO_500_DSS_LT_TB__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Solo grampeado e muro na base, com drenagem em todo o talude.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude com inclinação elevada entre moradias e presença de cicatriz.