



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 11, 2024, 3:21:00 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_MOINHOPRETO_534_DSS_EA_IR__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estaqueadas**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz de deslizamento ocorrido em 2022.