



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 12, 2024, 9:20:02 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_MOINHOPRETO_549_DSS_EA_IR__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Casas encaixadas no córrego. Manutenção da estrutura de drenagem existente na via.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Local da cicatriz de deslizamento. Estão ampliando a residencia até o talude, com o córrego passando por baixo.

Foto2

