



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 11, 2024, 3:56:17 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_MOINHOPRETO_549_DSS_EA_IR__5

Obras:

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**
- **concreto projetado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **vigotas estaqueadas**
- **caixa de passagem**

Observação:

Recomenda-se retirada de árvores da crista do talude.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo exposto com concreto na base

Foto2

