



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 12, 2024, 10:47:57 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_MOINHOPRETO_550_DSS_EA_IR__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução de DHP**
- **desmonte de rocha**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estaqueadas
- caixa de passagem

Observação:

Para deslizamento na via: solo grampeado e cortina atirantada.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo exposto no talude

Foto2



Descrição da foto2

Obra de contenção sem manutenção.

Foto3



Descrição da foto3

Canaleta despejando agua diretamente na encosta.

Foto4



Descrição da foto4

Cicatriz de deslizamento.