



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 28, 2024, 4:11:06 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_MORIN_192_DSS_MR_SC__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **ancoragem de blocos**
- **contrafortes**
- **tela chumbada**

Muro:

- **barreira dinâmica**

Ações complementares:

- **desmonte de rocha**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas
- vigotas chumbadas

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Blocos de grandes proporções.