



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 25, 2024, 10:14:26 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_MORIN_203_DSS_MR_SC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **desobstrução de DHP**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas chumbadas
- vigotas estaqueadas

Observação:

Solo grampeado para suportar a servidão e as casas.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Drenagem encaixada no talvegue.