



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 2, 2024, 3:24:08 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_MOSELA_390_DSS_EA_MS__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**

Observação:

Muro em patamares (contenção em execução). Via necessita de drenagem.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Contenção em execução.