



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 30, 2024, 9:36:55 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_MOSELA_390_DSS_IR_LT__6

Obras:

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **desobstrução de DHP**
- **biomanta**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **desobstrução da drenagem**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estaqueadas**
- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Na casa com concreto projetado: drenagem à montante com vigotas estaqueadas. No terreno ao lado da casa com concreto projetado: biomanta e remoção de árvore inclinada. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Terreno ao lado da casa com concreto projetado.