



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 30, 2024, 10:41:05 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_MOSELA_410_DSS_EA_IR__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Solo grampeado para suporte da servidão (que precisa ser construída). Remoção de vegetação inclinada.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatrizes ao longo da via.