



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 9, 2024, 10:42:47 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_PRACAPASTEUR_205_DSS_DS_JP__1

Obras:

Ações complementares:

- **hidrossemeadura**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desmonte de rocha**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**
- **vigotas chumbadas**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude com escadaria de acesso às casas.