



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 9, 2024, 11:37:48 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_PRACAPASTEUR_206_DSS_BC_LT__1

Obras:

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**
- **escada hidráulica**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Concreto projetado precisa de manutenção.