



FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Sep 10, 2024, 3:55:51 PM**

Palavra Chave:

**12068017784**

Informações gerais:

Técnico:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Código do setor:

**PT\_D1\_QUARTEIRA OBRASILEIRO\_498\_DSS\_JP\_TS\_\_4**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estaqueadas
- caixa de passagem

Observação:

**Edificações encaixadas na drenagem.**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

**Cicatriz de deslizamento.**

Foto2

