



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 16, 2024, 2:17:22 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_QUARTEIRAOINGELHEIM_319_DSS_JP_TS__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de blocos de concreto**

Ações complementares:

- **construção de guarda-corpo**
- **concreto projetado**
- **construção/reparo de passeio**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estakeadas**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Atras da casa 661B: muro de concreto armado. Atras da casa 661: muro de blocos de concreto.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz