



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 27, 2024, 3:47:04 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_QUITANDINHA_147_DSS_BC_SC_1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Deslizamento.

Foto2



Descrição da foto2

Via afundando