



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 10, 2024, 3:46:05 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_QUITANDINHA_164_DSS_DS_IR__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado chumbado**

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estaqueadas**
- **canaleta**
- **escada hidráulica**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz.