



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 11, 2024, 2:28:59 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_RETIRO_626_DSS_AS_EA__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- solo grampeado com face "verde"
- solo grampeado com face em concreto projetado

Ações complementares:

- biomanta

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Solo grampeado (tipo de face depende da sobrecarga) nas regiões mais íngremes e biomanta nas regiões menos íngremes e sem sobrecarga (apenas para evitar processos erosivos). Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Anfiteatro muito íngreme com várias feições erosivas.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz à montante de moradia.