



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 11, 2024, 2:10:08 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_RETIRO_648_DSS_IR_LT__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**

Muro:

- **barreira dinâmica**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas chumbadas**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Maciço rochoso com sinais de deslocamento