



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 9, 2024, 11:23:12 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_RETIRO_655_DSS_DS_SC__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Muro:

- **muro de blocos de concreto**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- concreto projetado
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- reflorestamento
- acerto/suavização do terreno
- desobstrução da drenagem

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estacadas

Observação:

Remoção de lixo do talude.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Material mobilizado no passado.

Foto2



Descrição da foto2

Feições erosivas.