



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 11, 2024, 10:17:45 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_RETIRO_655_DSS_IR_LT__13

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **vigotas chumbadas**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

À jusante das moradias: solo grampeado. À montante das moradias: acerto de terreno e concreto projetado. Remoção de vegetação inclinada. Via de acesso: reduzir ao máximo a inclinação dos cortes, concreto projetado na rocha alterada e vigotas chumbadas à montante para suporte da camada de solo. Drenagem em todo o polígono e na sua via de acesso.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Local à jusante das moradias apresenta inclinação acentuada.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz à montante das moradias.

Foto3



Descrição da foto3

Via de acesso com rocha alterada de ambos os lados e formação de solo à montante.