



FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 6, 2024, 4:13:59 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_SAOSEBASTIAO_141_DSS_DS_SC__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado chumbado**

Ações complementares:

- **retaludamento**
- **biomanta**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Remover vegetação, proteção superficial com biomanta.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz.