



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 28, 2024, 3:08:57 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_SAOSEBASTIAO_75_DSS_EA_IR__36

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz atrás da casa.