



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 27, 2024, 4:10:05 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_SAOSEBASTIAO_75_DSS_EA_IR__38

Obras:

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Drenagem insuficiente, apesar de existente.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Drenagem local.