



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 5, 2024, 10:43:44 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_SIMERIA_101_DSS_IR_LD__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Solo grampeado ao lado da moradia n. 163.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Material depositado ao lado da moradia n. 163. Drenagem em todo o polígono e abaixo da ponte.