



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 27, 2024, 11:24:47 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_SIMERIA_102_DSS_DS_PG__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

**Muro de concreto armado estaqueado acima e abaixo da servidão com guarda corpo e drenagem.
Drenagem em todo o polígono.**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz na servidão.