



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 24, 2024, 11:08:01 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_VALPARAISO_222_DSS_DS_LD__13

Obras:

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Talude nas laterais da escadaria, retirada da vegetação e drenagem.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Escadaria de acesso.