



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 25, 2024, 2:40:47 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_VALPARAISO_222_DSS_DS_LD__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estaqueadas**
- **escada hidráulica**
- **canaleta**

Observação:

Recomenda-se a remoção da caixa d'água.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz.