



FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 22, 2024, 2:07:04 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_VALPARAISO_222_DSS_DS_LD__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **retaludamento**

Estruturas de drenagem:


- **canaleta**
- **caixa de passagem**
- **escada hidráulica**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remover ultima escadaria. Cicatriz gigante: solo grampeado com face verde.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Corte ao lado da casa.