



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 8, 2024, 1:04:09 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_VALPARAISO_240_DSS_EA_IR__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Concreto projetado na área mais íngreme.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude vertical próximo à casa.