



## Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

### FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Jul 8, 2024, 11:45:54 AM**

Palavra Chave:

**13809397717**

Informações gerais:

Técnico:

**Marcela Strongylis**

Código do setor:

**PT\_D1\_VALPARAISO\_240\_DSS\_EA\_IR\_\_8(monitoramento)**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **desobstrução da drenagem**
- **reflorestamento**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

**Verificação da qualidade e da estabilidade das árvores.**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

**Talude próximo a via.**